

del 13/11/2019



Verifica periodica (DPR 162/99, art. 13)

ACCREDIA 5

PRD n° 0138B Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC. Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements.

Codice impianto: 44228 Numero di matricola: 300641/03

Costruttore: SABIEM Numero identificativo: 53630

Denominato: ESTERNO
Legislazione: DM 587/87
Norma tecnica: UNI EN 81-1:1987

Indirizzo Via Marco Polo, 1

Genova

Proprietario Ascensore Via Marco Polo Soc. Coop. a r. l.

Manutentore KONE

Località

Sono state rimosse le eventuali Non conformità precedenti?

Tipo: Ascensore

Portata (kg): 910 Numero di fermate: 2

Velocità (m/s): 1 /

Corsa (m): 27,5
Azionamento: elettrico
Rapporto di taglia: 2:1

CAP 16136 Provincia GE

NESSUNA NON CONFORMITA' RILEVATA

Eventuali non conformità e note:

L'impianto può essere mantenuto in esercizio? Si

Matr. Descrizione ed Identificazione dello strumento Sc.

Sc. taratura

L'Ispettore che ha effettuato la Verifica

Il Responsabile del Riesame

022, lux. Iso-Tech, s/n 031221387, 19/10/2021 284, dinamometro Attonic, s/n 18583, 19/10/2021

468, tachimetro Compact, s/n 2018561, 18/10/2021

498, pinza amp. Fluke, s/n 17290322, 18/10/2021 505, megaohm. Fluke, s/n 21670273, 20/10/2021

531, fless. Stanley 5m, senza s/n, 20/10/2021 636, calibro Mitutoyo, s/n A17145041, 19/10/2021 Cincinnato Francesco Ord. Ing. GE n° 7608

Si

Sono ammesse solo copie integrali del presente verbale. Le prove effettuate sono descritte nella procedura PC040. Le eventuali Non Conformità dovranno essere eliminate prontamente (DPR 162/99, art. 15.5 e 15.6). Il verbale di verifica deve essere conservato assieme al libretto a cura del proprietario (DPR 162/99, art. 16). Le Non Conformità contrassegnate con il testo "NCC", ovvero Non Conformità critiche, comportano l'esito negativo della verifica e dovranno essere rimosse tutte per ottenere un successivo verbale con esito positivo. Le Non Conformità contrassegnate con il testo "NC Grave", ovvero Non Conformità Grave, se non rimosse comporteranno l'esito negativo della verifica successiva. Il presente verbale è valido solo se è presente anche la firma del Responsabile del Riesame. Per evitare di invalidare lefirme ed il documento, il file non può essere modificato dopo l'apposizione delle firme digitali.



1. Autorizzazione alla messa in esercizio e documentazione dell'impianto	
Autorizzazione all'esercizio dell'ascensore: DPR 162/99, art. 19 (collaudo in sanatoria) del 01/06/2001	SI Libretto dell'impianto (principali dati tecnici) Comunicazione di messa in esercizio del Assegnazione del numero di matricola del 17/09/2003
✓ Segnali e pittogrammi di sicurezza	NA Dichiarazione CE di Conformità dei componenti di sicurezza
Schema elettrico	·
☑ Istruzioni per eseguire le prove di isolamento	NA Manuale del proprietario (uso, manutenzione, manovra emergenza)
2. Modifiche e manutenzione	
Modifiche dichiarate dal manutentore: ☐ si no	L'ultima visita semestrale ex DPR 162/99, art. 15 è datata 17/09/2019
3. Spazio del macchinario ed accesso all'ascensore	
Accesso allo spazio del macchinario diretto, agevole e sicuro	✓ Istruzioni per la manovra di emergenza esposte e visibili.
Illuminamento misurato:210	Tipo manovra di emergenza: manuale
4. Circuiti elettrici	
✓ Interruttori di extracorsa	✓ Protezione manovra (guasto sul circuito della manovra verso terra)
Test dell'interruttore differenziale luce ☐(solo EN 81-20)	
Resistenza di isolamento misurata pari a 20 M Ω tra i circuiti:	(DL 600/45 e DPR 1497/63: I ≥ max (0,250; 0,002*V) M -EN81: SELV: I ≥ 0,25 M ; U≤500V: I≥0,5 M)
manovra-terra	<u> </u>
5. Argano (ascensori elettrici)	N/A
Controllo dell'usura fra VSF e Corona (G ammesso ≥ G misurato) ☐ gearless	s □ MRL
Modello dell'argano: KONE MR17	
Numero di principi della VSF: $i = 2$ Gammesso = 50 (i=1); 25 (i=2); 17	$(i=3) \ge G \text{ misurato} = 10$ mm
☑ Controllo visivo della puleggia di frizione (stato e usura delle gole)	
Scivolamento delle funi (con contrappeso in appoggio o cabina sul paracadu	de:
6. Apparecchiature idrauliche	v N/A
• •	IV/A
Documentazione delle apparecchiature idrauliche:	D Discountie (a balliticism)
☐ Schema idraulico presente nello spazio del macchinario	Ripescaggio (a tutti i piani)
Pressione statica massima = bar (☐ non presente)	☐ Valvola di blocco (cabina vuota)
Pressione nominale di apertura della valvola di sovrapressione:	bar (NP)
Pressione effettiva di apertura della valvola di sovrapressione:	bar (☐ manometro e/o ☐ saracinesca non presente(i))
Tubazione flessibile:	del tubo: non presente N/A
7. Organi di 303pensione	—
	☐ Catene/cremagliera (controllo visivo)
Funi in acciaio: d nom = 10 mm	☐ Cinghie (controllo ☐ visivo / ☐ elettrico)
Controllo visivo	d nom 4 6 6,5 7 8 9 10 11 12 13 15 16
Scorrimento funi = 30 mm Non applicabile / MRL)	d min 3,76 5,64 6,11 6,58 7,52 8,46 9,40 10,34 11,28 12,22 14,10 15,04
✓ Misura indiretta dell'usura: d min (vedere tabella) ≤ d misurato = 9,92	mm
8. Paracadute e limitatore di velocità	N/A
Prova del paracadute di cabina (cabina vuota e velocità ridotta)	Stato di usura della gola del limitatore di velocità (Non presente)
9. Protezione contro l'eccesso di velocità ed i movimenti incontrolla	
☐ Protezione contro l'eccesso di velocità in salita	☐ Protezione contro i movimenti incontrollati
10. Cabina	
Allarme e telesoccorso	
 ☑ Badenia nell'edificio ☐ Centro di soccorso (☐ all'interno dell'edificio) ☐ Pulsanti provati: ☐ in cabina; ☐ sul tetto della cabina; ☐ in fossa 	
In corrispondenza della bottoniera, l'illuminamento in cabina è 190	lux
✓ Luce di emergenza in cabina (☐ non presente)	Pulsanti di comando in cabina, apertura porte ed ALT
Precisione di arresto al piano: T è pari a +5 mm	Corsa completa per la valutazione delle apparecchiature
☐ Marcatura CE (marchio e numero identificativo) (☑ N/A)	□ Vetri e specchi (✓ Non Presente)
☑ Targa di matricola (installatore, n.fabbricazione, portata, capienza, or graphical di matricola (installatore), n.fabbrical di matricola (ins	ganismo incaricato delle verifiche, divieto per i minori di 12 anni)



Rapporto di Prova n. 224339

11 Vano di parco o condizione della difesa del vene	
11. Vano di corsa e condizione delle difese del vano	
Porte di piano (prove dal tetto di cabina)	
☑ Dispositivi di blocco	☑ Guide inferiori delle porte di piano (☐ N/A)
■ Bottoniera di manutenzione (pulsanti Salita, Discesa, STOP, consenso	
12. Fossa del vano	
Fossa ☑ asciutta / ☐ con circa cm di acqua	☑ Contatti (stop, ammortizzatori, tenditori delle funi di compenso)
om an acqua	✓ Tenditore del limitatore di velocità (✓ prova del contatto)
	(=1
13. Esterno del vano di corsa	
✓ Indicatori di piano posti in aree accessibili	Pulsanti di piano
☑ Sgancio di emergenza (☐ N/A)	
Gioco porte di piano/cabina	
Spinta delle porte automatiche abbinate, prova al piano T pari a 105 l	N ≤ 150 N (EN81); 118 N (DPR1497/63 e prec.) □ N/A
14. Rischio di intrappolamento ai piani	✓ Nessun rischio presente
Rischio di intrappolamento allo sbarco nei piani:	
☐ Nello spazio del macchinario è presente la manleva datata:	
☐ Sbarchi con telesoccorso, aerazione ed illuminamento artificiale (☐ N/	A)
☐ Non è disponibile nessun sistema alternativo	
15. Ascensori con testata e/o fossa ridotta	Rischio non presente
Rischio di schiacciamento presente	☐ Funzionamento dei dispositivi in fossa con fossa ridotta
☐ Deroga ministeriale n. del	☐ Blocco delle porte di cabina (grembiule assente o ridotto)
☐ Istruzioni di prova e funzionamento dei dispositivi sostitutivi	Funzionamento dei dispositivi di testata con testata ridotta
16. Locale delle pulegge di rinvio	✓ N/A
☐ Accesso al locale delle puleggie di rinvio	☐ Interruttore di stop
17. Piattaforme elevatrici	✓ N/A
☐ Cabina senza porta di cabina (☐ N/A, cabina con porta di cabina)	
☐ Distanza fra difese del vano e soglia (o pedana) della cabina mn	n
☐ Difese liscie e continue di fronte all'accesso	
Comandi ad azione mantenuta	
☐ Pulsante arresto (fungo a riarmo) in cabina☐ Puntone di sicurezza in fossa (☐ N/A;☐ NP):☐ Controllo elettrico	
	[-d]
18. Montascale	N/A
☐ Volantino per la manovra di emergenza	☐ Contatti di sicurezza
19. Eventuali ulteriori note	